

10 GODE RÅD TIL MASKINSIKKERHED

SIKKERHED
STARTER
MED DIG.

Nødstop og hovedafbryder

Nødstop skal være let tilgængeligt på maskiner der kan udgøre en fare. Sluk på hovedafbryderen, når maskiner skal vedligeholdes eller repareres og skilt evt. med at anlægget/maskinen er under reparation



1

PTO-Afskærmning og anden afskærmning af bevægelige dele

Brug altid afskærmning og kæder. Tjek at PTO-akslens skjold og kæder er intakt og monteret korrekt. Bevægelige dele som kæder, aksler og remme skal altid være afskærmet – også ved kort brug. Monter altid skærme efter endt reparation.



2

Plads omkring maskinen

Hold området omkring maskinen ryddeligt. God plads mindsker risikoen for fald og klemning.



3

Rengøring og belysning

Snavs og dårlig belysning skjuler fejl og farer. Rengør maskinerne ude og inde og sørg for at trin, ruder og spejle er rengjorte. Sørg for godt arbejdslys ude og inde for at undgå påkørsel. Sluk altid maskinen under rengøring.



4

Udsugning og ventilation

Ved arbejde med diesel, svejsning eller kemi skal der være god udsugning. Lav en kemisk risikovurdering for opgaver med kemiske processer fx for svejsning og dieselsøg.



5

Stabil understøtning

Maskinen skal stå plant og fast. Brug maskinernes originale støtteben og godkendte bukke ved service og henstilling.



6

Vedligehold maskinen

Følg som minimum producentens krav til service og serviceintervaller. Dokumentér service og vedligehold mindst hver 12. måned. Husk også lovpligtigt maskineftersyn af løfte, hejse - og transportredskaber.



7

Advarsler og mærkning

Brug tydelige skilte. Skiltning om fare skal være synlige og læselige.



8

Brug af værnemidler

Sørg for, at den enkelte medarbejder har personlige værnemidler og er tilstrækkeligt instrueret i, hvornår, hvorfor og hvordan værnemidlerne skal bruges. Markér med skiltning, når personlige værnemidler er påbudt.



9

Rolig adfærd, omtanke og tilrettelæggelse


Før du starter en maskine, så stop et øjeblik og vurder situationen. Er der fri plads omkring dig, og ingen personer eller dyr i farezonen? Er alle sikkerhedsforanstaltninger på plads – sikkerhedssele, afskærmninger, nødstop og personlige værnemidler?

HUSK at bruge sikkerhedssele - din adfærd er en afgørende del af maskinsikkerheden.



10

10 GODE RÅD
TIL MASKIN-
SIKKERHED



www.bfaportalen.dk

BFA | Transport
Service – Turisme
Jord til Bord
Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø